


watchgas
detection



SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SST5

SST RANGE

QSG-SST5-v1.3C1F
PL | 21.04.2026



WARNINGS

1. Ensure the monitor is switched on and the sensor and audible port are unobstructed prior to use.
2. This detector is a personal safety device. It is your responsibility to respond properly to any alarm conditions.
3. Do not use the device if it appears to be damaged. Always inspect it before use and look for blocked filters and physical damage.
4. Periodically test the response of the sensors by exposing the detector to a target gas concentration that exceeds the alarm set point. Manually verify that the audible, vibration and visual alarms are activated.
5. For safety reasons, this equipment must be operated and serviced by qualified personnel only.
6. Do not attempt to replace the internal components. This will void the intrinsic safety rating and will void the warranty of the product. (Unless replaced by a WatchGas-approved service technician using original WatchGas parts.)
7. Deactivating the detector by removing the battery pack may cause improper operation and harm to the detector.
8. The Li-ion battery in this product presents a risk of fire, explosion, and chemical burn if misused. Do not disassemble, incinerate, or heat above 212°F (100°C). Batteries exposed to heat at 266°F (130°C) for 10 minutes can cause fire and explosion.
9. Batteries must only be charged in a safe area free of hazardous gases.
10. Only use WatchGas chargers. Using other Non-Approved chargers can lead to fire and/or explosion. (The Wireless charger used in conjunction with the equipment must be a suitably approved SELV/PELV supply with a maximum voltage not exceeding 5 V.)
11. This instrument contains a lithium polymer battery. Do not disassemble and do not dispose of in fire. Do not mix with the solid waste stream.
12. Used batteries must be disposed of by a qualified recycler or hazardous materials handler.



CAUTIONS/SPECIAL CONDITIONS

1. All inspections should be performed in a clean and hazardous-free environment.
2. The detector can be cleaned with a soft damp cloth using a neutral cleaner (i.e. ACL Staticide). **NOTE:** Do not use solvents, soaps, or polishes.

3. This product is a gas detector, not a measuring device.
4. For optimal performance, periodically zero the sensor in a normal atmosphere (20.9% v/v O₂) that is free of hazardous gas.
5. The equipment is intended for use in hazardous atmosphere in air with normal oxygen content not exceeding 21% v/v (typical value).
6. The equipment shall only be charged wirelessly in non-explosive atmosphere.
7. The end-user shall contact the equipment manufacturer if the antistatic film applied is damaged.
8. The internal battery is non-replaceable. The internals must not be accessed by the end user by any means.
9. Um for wireless charging ≤ 5 V.
10. Before using the detector, refer to Sensor Poisons and Contaminants. (see SAFETY INFORMATION - READ BEFORE USE chapter)



AVERTISSEMENTS

1. Assurez-vous que le moniteur est allumé et que le capteur et le port sonore ne sont pas obstrués avant utilisation.
2. Ce détecteur est un dispositif de sécurité personnelle. Il est de votre responsabilité de réagir correctement à toute condition d'alarme.
3. N'utilisez pas l'appareil s'il semble endommagé. Inspectez-le toujours avant utilisation et recherchez les filtres obstrués et les dommages physiques.
4. Testez périodiquement la réponse des capteurs en exposant le détecteur à une concentration de gaz cible qui dépasse le point de réglage de l'alarme. Vérifiez manuellement que les alarmes sonores, vibrantes et visuelles sont activées.
5. Pour des raisons de sécurité, cet équipement doit être utilisé et entretenu uniquement par du personnel qualifié.
6. N'essayez pas de remplacer les composants internes. Cela annulera la cote de sécurité intrinsèque et annulera la garantie du produit. (Sauf remplacement par un technicien de service agréé WatchGas utilisant des pièces WatchGas d'origine.)
7. La désactivation du détecteur en retirant la batterie peut entraîner un mauvais fonctionnement et endommager le détecteur.
8. La batterie Li-ion de ce produit présente un risque d'incendie, d'explosion et de brûlure chimique en cas de mauvaise utilisation. Ne pas démonter, incinérer ou chauffer à plus de 212°F (100°C). Les batteries exposées à une chaleur de 266°F (130°C) pendant 10 minutes peuvent provoquer un incendie et une explosion.

9. Les batteries ne doivent être chargées que dans une zone sûre, exempte de gaz dangereux.
10. Utilisez uniquement des chargeurs WatchGas. L'utilisation d'autres chargeurs non approuvés peut provoquer un incendie et/ou une explosion. (Le chargeur sans fil utilisé avec l'équipement doit être une alimentation SELV/PELV dûment approuvée avec une tension maximale ne dépassant pas 5 V.)
11. Cet instrument contient une batterie au lithium polymère. Ne pas démonter et ne pas jeter au feu. Ne pas mélanger avec le flux de déchets solides.
12. Les batteries usagées doivent être éliminées par un recycleur qualifié ou un manutentionnaire de matières dangereuses.



PRÉCAUTIONS/CONDITIONS PARTICULIÈRES

1. Toutes les inspections doivent être effectuées dans un environnement propre et sans danger.
2. Le détecteur peut être nettoyé avec un chiffon doux et humide en utilisant un nettoyant neutre (par exemple ACL Staticide).
3. **REMARQUE :** N'utilisez pas de solvants, de savons ou de produits à polir.
4. Ce produit est un détecteur de gaz et non un appareil de mesure. Pour des performances optimales, mettez périodiquement le capteur à zéro dans une atmosphère normale (20,9 % v/v O₂) exempte de gaz dangereux.
5. L'équipement est destiné à être utilisé dans une atmosphère dangereuse contenant de l'air avec une teneur en oxygène normale ne dépassant pas 21 % v/v (valeur typique).
6. L'équipement ne doit être chargé sans fil que dans une atmosphère non explosive.
7. L'utilisateur final doit contacter le fabricant de l'équipement si le film antistatique appliqué est endommagé.
8. La batterie interne n'est pas remplaçable. L'utilisateur final ne doit en aucun cas accéder aux composants internes.
9. Um pour la charge sans fil ≤ 5 V.
10. Avant d'utiliser le détecteur, reportez-vous à la section Poisons et contaminants du capteur.



OSTRZEŻENIA

1. Przed użyciem należy upewnić się, że monitor jest włączony, a czujnik i port dźwiękowy nie są zastońnięte.
2. Ten czujnik jest urządzeniem służącym do zapewnienia

- bezpieczeństwa osobistego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za właściwą reakcję na wszelkie sygnały alarmowe
3. Nie używaj urządzenia, jeśli wygląda na uszkodzone. Zawsze sprawdzaj je przed użyciem pod kątem zablokowanych filtrów i uszkodzeń fizycznych.
 4. Okresowo należy testować reakcję czujników, poddając czujnik działaniu gazu o stężeniu przekraczającym próg alarmowy. Należy ręcznie sprawdzić, czy uruchamiają się alarmy dźwiękowe, wibracyjne i wizualne.
 5. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie to może być obsługiwane i serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
 6. Nie należy próbować wymieniać elementów wewnętrznych. Spowoduje to utratę klasyfikacji bezpieczeństwa iskrobezpiecznego oraz unieważnienie gwarancji na produkt. (Chyba że wymiana zostanie przeprowadzona przez zatwierdzonego przez WatchGas technika serwisowego przy użyciu oryginalnych części WatchGas).
 7. Wyłączenie detektora poprzez wyjęcie zestawu baterii może spowodować nieprawidłowe działanie i uszkodzenie detektora.
 8. Akumulator litowo-jonowy w tym produkcie stwarza ryzyko pożaru, wybuchu i oparzeń chemicznych w przypadku niewłaściwego użytkowania. Nie należy go rozbiierać, spalać ani podgrzewać powyżej 212°F (100°C). Akumulatory wystawione na działanie temperatury 266°F (130°C) przez 10 minut mogą spowodować pożar i wybuch.
 9. Akumulatory należy ładować wyłącznie w bezpiecznym miejscu, wolnym od niebezpiecznych gazów.
 10. Należy używać wyłącznie ładowarek WatchGas. Używanie innych, niezatwierdzonych ładowarek może prowadzić do pożaru i/lub wybuchu. (Ładowarka bezprzewodowa używana w połączeniu z urządzeniem musi być odpowiednio zatwierdzonym zasilaczem SELV/PELV o maksymalnym napięciu nieprzekraczającym 5 V).
 11. Urządzenie zawiera baterię litowo-polimerową. Nie należy go rozbiierać ani wrzucać do ognia. Nie należy wyrzucać wraz z odpadami statymi.
 12. Zużyte baterie należy utylizować za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy zajmującej się recyklingiem lub podmiotu zajmującego się materiałami niebezpiecznymi.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI/WARUNKI SPECJALNE

1. Wszystkie przeglądy należy przeprowadzać w czystym i wolnym od zagrożeń otoczeniu.
2. Detektor można czyścić miękką, wilgotną ściereczką przy użyciu neutralnego środka czyszczącego (np. ACL Staticide). **UWAGA:** Nie używać rozpuszczalników, mydeł ani środków polejących.
3. Ten produkt jest czujnikiem gazu, a nie przyrządem pomiarowym.

4. Aby zapewnić optymalną wydajność, należy okresowo zerować czujnik w normalnej atmosferze (20,9% v/v O₂), wolnej od gazów niebezpiecznych.
5. Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem, w powietrzu o normalnej zawartości tlenu nieprzekraczającej 21% v/v (wartość typowa).
6. Urządzenie należy ładować bezprzewodowo wyłącznie w atmosferze niewybuchowej.
7. Użytkownik końcowy powinien skontaktować się z producentem urządzenia, jeśli nałożona folia antystatyczna uległa uszkodzeniu.
8. Wewnętrzna bateria nie podlega wymianie. Nie wolno ingerować w elementy wewnętrzne dostępne dla użytkownika końcowego w dowolny sposób.
9. Napięcie ładowania bezprzewodowego ≤ 5 V.
10. Przed użyciem detektora zapoznaj się z sekcją „Substancje szkodliwe dla czujnika i zanieczyszczenia”. (patrz INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM).



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

Zanieczyszczenie czujnika

Firma WatchGas zaleca sprawdzenie czujnika katalitycznego za pomocą gazu kalibracyjnego o znanym stężeniu po każdym znanym narażeniu na zanieczyszczenia/trucizny katalizatora (związki siarki, opary krzemu, związki chlorowcowe itp.).

Katalityczny czujnik gazów palnych jest fabrycznie skalibrowany na 50% dolnej granicy wybuchowości (LEL) metanu. W przypadku monitorowania innego gazu palnego w zakresie % LEL należy skalibrować czujnik przy użyciu odpowiedniego gazu.

Należy testować reakcję czujnika gazów palnych za pomocą zapalniczki butanowej; spowoduje to uszkodzenie katalitycznego czujnika LEL.

OSTRZEŻENIE: Odczyty poza zakresem mogą wskazywać na stężenie wybuchowe.

Każdy gwałtowny wzrost odczytu, po którym następuje spadek lub nieregularny odczyt, może wskazywać na stężenie gazu przekraczające górną granicę skali, co może być niebezpieczne.

Długotrwałe ekspozycja czujki na działania określonych stężeń gazów palnych w powietrzu może powodować przeciążenie elementu czujki, co może poważnie wpłynąć na jej działanie. Jeśli alarm zostanie uruchomiony

z powodu wysokiego stężenia gazów palnych, należy skalibrować czujkę. W razie potrzeby wymienić czujnik.

Nie narażać czujki na porażenie prądem elektrycznym i/lub silne, ciągłe wstrząsy mechaniczne.

IDENTYFIKACJA PRODUKTU

10-cyfrowy numer seryjny:

cyfra 1–2: Kod produktu
cyfra 3: model
cyfra 4: wersja sprzętowa
cyfra 5: rok produkcji
cyfra 6: miesiąc produkcji
cyfra 7–10: numer seryjny np.: XXXX3CXXXX = grudzień 2023 r.

BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE:

z CAT LEL.

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

I M1 Ex ia I Ma

Z zainstalowanym

czujnikiem podczwerni:

II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga

I M1 Ex ia op is I Ma,

IECEX EXV 23.0045X ExVeritas

23ATEx1686X

ExVeritas 23UKEx1687X

Int.Safe: Cl I Dv 1, Gr A,B,C,D T4

SST5

-40 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C

Zgodność z normami

www.watchgas.com

Zgodność z RoHS

Norma

IEC 60079-11:2011

IEC 60079-0:2017

IEC 60079-28:2015

EN IEC 60079-0:2018

EN 60079-11:2012

EN 60079-28:2015

EN 50270:2015/AC:2016-08

KTL:

적용규격: 방화장치 안전인증 고시 2021-22호
설치에 관한 모든 사항은 KS C IEC 60079-14를
따라야 한다.

PESO:

Nr zatwierdzenia : A/P/HQ/MH/104/8564
(P639849)

Amerika Północna:

UL 60079-0 wydanie 7. UL

UL 60079-11 wydanie 6. UL

UL 60079-28:2015

UL 60079-29 6th

CSA C22.2 NO. 60079-0:19

CAN/CSA C22.2 NO. 60079-11:14

UL 61010-1 Wymagania bezpieczeństwa

CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-12/A 1:18

Inmetro:

CPEX 241870X

ABNT NBR IEC 60079-11:2011

ABNT NBR IEC 60079-0:2017

ABNT NBR IEC 60079-28:2015

ZATWIERDZONE AKUMULATORY:

Zatwierdzone baterie do modeli SST4 Micro, SST4 Mini i SST5:

SST4-MIC-MIN-BAT

ŁADOWARKA

ŁADOWARKA INDUKCYJNA DO SERII SST: SST-IND-S




OSTRZEŻENIE

Ładować wyłącznie w bezpiecznym miejscu, wolnym od niebezpiecznych gazów, w temperaturze od 0°C do 45°C (32°F do 113°F). Pierwsze ładowanie: 3 godziny.

Ładowanie normalne:

SST5: 2–3 godziny

Błąd wskazania LEL: ± 5% FS



SST5 Etykieta

PRZYGOTOWAĆ DO UŻYCIA

Poniższa lista zawiera standardowe elementy dotychczasowe do detektora. Jeśli detektor jest uszkodzony lub brakuje części, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą:

- Czujniki: zgodnie z zamówieniem
- Nasadka kalibracyjna i wąż
- Wydrukowana skrócona instrukcja obsługi
- Karta kalibracyjna/kontroli jakości
- Bezprzewodowa ładowarka PAD

Aplikacja do konfiguracji: Detektor można skonfigurować za pomocą WatchGas Device Link App. Aby pobrać aplikację, zeskanuj kod QR na następnej stronie.

FUNKTY USTAWIENIA ALARMÓW

Fabryczne wartości zadane alarmów:


Gaz	Niski	Wysoki	STEL	TWA
LEL	10 % LEL	20 % LEL	N/A	N/A
H ₂ S	10 ppm	15 ppm	15 ppm	10 ppm
CO	35 ppm	200 ppm	100 ppm	20 ppm
SO ₂	5 ppm	10 ppm	5 ppm	2 ppm
O ₂	19,5 % Vol.	23,5 % Vol	N/A	N/A
NH ₃	25 ppm	50 ppm	35 ppm	25 ppm
HCN	5 ppm	10 ppm	4 ppm	4 ppm
HCNF	5 ppm	10 ppm	4 ppm	4 ppm
NO ₂	2 ppm	5 ppm	5 ppm	3 ppm
NO	25 ppm	50 ppm	50 ppm	25 ppm
Xs	25 ppm	50 ppm	50 ppm	25 ppm
ETO	5 ppm	10 ppm	10 ppm	5 ppm
CL ₂	0,5 ppm	1 ppm	1 ppm	0,5 ppm

Wartości te można zmienić za pomocą WatchGas Device Link App. Aby wyświetlić wartości progowe alarmów czujki, naciśnij przycisk znajdujący się z przodu czujki.

ROZPOCZĘCIE PRACY


Aby włączyć czujnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk, a rozpocznie się 3-sekundowe odliczanie.

Aby wyłączyć czujkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż pojawi się komunikat **OFF** odliczanie zakończy się, a wyświetlacz LCD wyłączy się. Aby wyświetlić odczyty TWA, STEL i wartości szczytowe (maksymalne), należy dwukrotnie nacisnąć przycisk. Aby skasować odczyty wartości szczytowych, należy nacisnąć przycisk, gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się napis **CLR**. Aby włączyć NFC, naciśnij przycisk na 1,5 sekundy, aż usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy, a ikona NFC  będzie aktywna. Aby włączyć podświetlenie podczas normalnej pracy, naciśnij przycisk. Aby potwierdzić zablokowane alarmy, naciśnij przycisk.



1. Alarm wizualny
2. Wyświetlacz
3. Alarm dźwiękowy
4. Smak
5. Czujnik tlenu
6. Czujnik toksyn
7. Czujnik toksyn
8. Czujnik toksyn
9. Czujnik LEL

WYŚWIELTACZ




Po włączeniu lub włączeniu zasilania urządzenia zapala się pełny wyświetlacz, jak pokazano poniżej, z widocznymi wszystkimi segmentami, co pozwala użytkownikowi w pełni zweryfikować prawidłowe działanie.

Autotest można przeprowadzić, przytrzymując przycisk przez 3 sekundy, po czym detektor uruchomi alarm i podświetli wyświetlacz, a także przeprowadzi wewnętrzny test czujnika.

ALARM	
ALARM LOW	Powiadomienie o alarmie
HIGH	Alarm niski
STEL TWA	Alarm wysoki
	Alarm krótkotrwałego narażenia
	Alarm średniej ważonej czasowo
2	Wskazuje alarm LOW LOW lub HIGH HIGH. Trzeci poziom alarmu
CZUJNIKI	
H₂S	Czujnik siarkowodoru
SO₂	Sulfur dioxide sensor
CO	Czujnik tlenku węgla
O₂	Czujnik tlenu
IR	NDIR LEL
LPC	Niskowydajny katalizator
NH₃	Czujnik amoniaku
HCN	Czujnik cyjanowodoru
NO₂	Czujnik dwutlenku azotu
NO	Czujnik tlenku azotu
Xs	Czujnik Xttox
ETO	Czujnik tlenku etylenu
CL₂	Czujnik chloru
INFORMACJE	
	Produkt zgodny
	Produkt niezgodny
CAL BUMP	Wymagana kalibracja
	Wymagane badanie metodą Bump
	NFC w komunikacji
	Poziom naładowania baterii
	Wycisz
JEDNOSTKI MIARY	
ppm	Części na milion
mg/m³	Milligramy na metr sześcienny
LEL%	Procent LEL
O₂%	Procent objętościowy

NORMALNA PRACA



Podczas normalnej pracy wyświetlane są zainstalowane czujniki, a uśmiechnięta buźka  oznacza, że nie jest wymagana żadna interwencja. Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 1,5 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a ikona NFC  zacznie migać. Użyj WatchGas Device Link App lub stacji dokującej SST, aby skonfigurować urządzenie. Szczegóły znajdują się w instrukcji obsługi. Produkty z serii SST są

dostarczane z wyciągniętymi następującymi funkcjami: Alarm z blokadą, sygnał tętna, tryb cichy, wyciszenie alarmu, alarm niskiego poziomu. Potwierdzenie, ochrona przed skanowaniem, kontrola zgodności, przypomnienie o kalibracji i testowaniu, automatyczne zerowanie, tryb bezpieczny, alarmy High High i Low Low.

MENU

Naciśnij przycisk dwukrotnie, a wyświetlą się ustawienia urządzenia. Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje przejście do następnego ekranu

1. STEL Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zresetować
2. TWA Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zresetować
3. PEAK Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zresetować
4. Dni do kalibracji (tylko jeśli skonfigurowano)
5. Dni do testu (tylko jeśli skonfigurowano)
6. Dni do kontroli zgodności
7. Współczynnik korekcyjny LEL
8. Język
9. Data
10. Czas
11. ID użytkownika
12. ID serwisu


Zrzuty ekranu są dostępne w pełnej instrukcji obsługi.

KALIBRACJA

Produkty z serii SST Range można kalibrować wyłącznie za pomocą WatchGas Device Link App lub stacji dokującej SST Dock. Pobierz bezpłatną aplikację na systemy iOS i Android, skanując poniższy kod QR.



PODŁĄCZ GAZ



Wąż do pobierania próbek Last-O-More

SPECYFIKACJA

WYMIARY (BEZ KLIPU): 107,9 X 62,4 X 26,1 MM (4,2 X 2,4 X 1,0 CALA)
WEIGHT: 188 g (6,6 uncji)
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: od -20 °C do +50 °C (od -4 °F do +122 °F)
TEMPERATURA PRACY: od -40 °C do +60 °C (od -40 °F do +140 °F) dla LEL, O₂, CO, H₂S i SO₂ / od -20 °C do +50 °C (od -4 °F do +122 °F) dla pozostałych czujników EC.


WILGOTNOŚĆ PRACY: od 0% do 95% wilgotności względnej (bez kondensacji)
WARTOŚCI PRÓGOWE ALARMÓW: mogą się różnić w zależności od regionu i są definiowane przez użytkownika. Wszystkie wartości progowe są automatycznie wyświetlane podczas autotestu uruchomieniowego.

ZAKRES WYKRYWANIA:

H₂S: 0–500 ppm (w krokach co 1/0,1 ppm)
CO: 0–2000 ppm (w krokach co 1 ppm)
O₂: 0–30 % Vol. (w krokach co 0,1 % Vol.)
SO₂: 0–40 ppm (w krokach co 1/0,1 ppm)
Combustible (LEL): 0 to 100 % LEL (w krokach co 1% LEL)
NH₃: 0–100 ppm (w krokach co 1/0,1 ppm)
HCN: 0–50 ppm (w krokach co 0,1 ppm)
HCNF: 0–50 ppm (w krokach co 0,1 ppm)
NO: 0–20 ppm (w krokach co 0,01 ppm)
NO: 0–100 ppm (w krokach co 0,2 ppm)
Xs: 0–100 ppm (w krokach co 0,1 ppm)
ETO: 0–100 ppm (w krokach co 0,1 ppm)
CL₂: 0–50 ppm (w krokach co 0,1 ppm)

STANY ALARMOWE: Alarm TWA, alarm STEL, alarm niskiego stężenia, alarm wysokiego stężenia, alarm przekroczenia limitu (OL), alarm niskiego poziomu baterii, alarm bardzo niskiego i bardzo wysokiego stężenia. Kontrola zgodności.
ALARM DŹWIEKOWY: 95 dB w odległości 30 cm (1 ft.) (typowo 100 dB), wielotonowy
ALARM WIBRACYJNY: 0,8 G
ALARM WIZUALNY: czerwone diody elektroluminescencyjne (LED)
WYŚWIELTACZ: alfanumeryczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
REJESTRACJA DANYCH:
PODŚWIETLENIE: włącza się po naciśnięciu przycisku i wyłącza po 5 sekundach; włącza się również w przypadku alarmu.

ŁADOWANIE SERII SST



Produkty z serii SST można ładować w stacji ładującej WatchGas SST Cradle Charger.

Podłącz zasilacz do portu USB-C ładowarki.

Następnie podłącz zasilacz do sieci elektrycznej, używając wtyczki odpowiedniej dla danego regionu.

Diody LED na ładowarce zaczną migać na czerwono-zielono-czerwono, sygnalizując prawidłowe działanie.

Podczas ładowania dioda LED będzie świecić na czerwono.

Po pełnym naładowaniu dioda LED zmieni kolor na zielony.

OGRANICZONA GWARANCJA

W przypadku wystąpienia wady lub problemu z jakością produktu w okresie gwarancyjnym firma WatchGas zapewni nabywcy bezpłatną naprawę lub wymianę bezpośrednio w WatchGas lub za pośrednictwem autoryzowanego partnera / centrum serwisowego. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy produktu. Ponadto niniejsza gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy detektor zostanie aktywowany przed upływem daty podanej na opakowaniu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

1. bezpieczeństwa, baterii jednorazowych ani rutynowej wymiany części wynikającej z normalnego zużycia produktu w wyniku użytkowania.
2. żadnego produktu, który w opinii WatchGas był niewłaściwie używany, modyfikowany, zaniedbywany lub uszkodzony w wyniku wypadku lub nienormalnych warunków pracy, obsługi lub użytkowania.
3. wszelkie uszkodzenia lub wady wynikające z naprawy produktu przez osobę inną niż autoryzowany sprzedawca lub z montażu w produkcie niezatwierdzonych części.

Zobowiązania określone w niniejszej gwarancji są uzależnione od:

1. prawidłowego przechowywania, instalacji, kalibracji, użytkowania, konserwacji oraz przestrzegania instrukcji zawartych w podręczniku

- produktu i wszelkich innych zastosowanie się do zaleceń firmy WatchGas;
2. nabywca niezwłocznie powiadamia WatchGas o wszelkich wadach. Żadne produkty nie mogą być zwracane do WatchGas do czasu otrzymania przez nabywcę instrukcji wysyłkowych od WatchGas; oraz
3. prawo WatchGas do zażądania od nabywcy przedstawienia dowodu zakupu, takiego jak oryginalna faktura, umowa sprzedaży lub list przewozowy, w celu ustalenia, że produkt znajduje się w okresie gwarancyjnym.

W żadnym wypadku odpowiedzialność WatchGas wynikająca z niniejszej umowy nie może przekroczyć ceny zakupu faktycznie zapłaconej przez nabywcę za produkt.

Kupujący zgadza się, że niniejsza gwarancja stanowi jedyne i wyłączne zadośćuczynienie dla kupującego i zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. WatchGas nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub straty szczególne, pośrednie, uboczne lub wynikowe, w tym utrata danych, niezależnie od tego, czy wynika z naruszenia gwarancji, czy opiera się na umowie, deliktu lub oparcia się na jakiejkolwiek innej teorii. Niektóre kraje lub stany nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania udzielonej gwarancji ani na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wynikowe, dlatego ograniczenia i wyłączenia niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania do każdego nabywcy. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej gwarancji zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez właściwy sąd, takie orzeczenie nie wpłynie na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień.

WIĘCEJ INFORMACJI

EMEA
Klaverbaan 121
2908 KD Capelle a/d IJssel
Holandia
info@watchgas.com
www.watchgas.com

Ameryka
313 North State Highway 342
Red Oak, TX 75154, USA
info@watchgasusa.com
www.watchgasusa.com

Azja i Pacyfik
Woods Square Tower 1,
12 Woodlands Square,
#11-71, Singapur 737715
info@watchgas.com
www.watchgas.com

ANZ
Unit 5, 11 Brand Drive
Thomastown,
Victoria 3074 Australia
aus@watchgas.com